



青森県東津軽郡平内町
S 高等学校
耐震・断熱改修工事



《第1期工事》北ウィング耐震補強工事 (2015年9月1日-10日)



注) 北ウィングの断熱改修は当面は行わず、耐震補強のみとする。



壁片面解体復旧面
 ※鉄板部解体処分(東面、南北面)復旧時、下見板張りへ変更
 補強 北ウィング 1階平面図
 耐震リング取付必要数 X方向70個 Y方向70個





工事名	松風塾高等学校 耐震診断・耐震改修	図	H-07	日付	H26.3
図名	補強 北ウィング 1階平面図	縮尺	1/100	製図	検印
	(株)SERB				

北ウィング耐震補強工事完了 (2015年9月)



《第2期工事》本棟（南側内部）耐震補強・断熱工事（2016年1月）




《第2期工事》本棟（南側内部）耐震補強・断熱工事（2016年2月）



断熱サッシの増設



校長室の耐震補強工事



廊下の床断熱・床板復旧工事



《第2期工事》本棟（南側内部）耐震補強・断熱工事（2016年3月）完了



1階応接室



2階廊下南端女子便所入り口



1階教室





1階階段室

《第3期工事》本棟外壁面・北側内部（2016年7月）北側教室・廊下



北側1階廊下



北側1階教室



北側2階廊下（オーバーレイ撤去）



耐震リング




いったん取り外した床板（再使用）

《第3期工事》本棟外壁面・北側内部（2016年7月）外壁断熱施工と下見板貼り復旧



《第3期工事》本棟外壁面・北側内部（2016年8月）渡り廊下（シェルター）組み立て



《第3期工事》本棟外壁面・北側内部（2016年9月）完了

